

【Release Note】

発行日：2009/09/30

ソフトウェア名：Pagemster RIP 6500 for Windows2003 Server

適用バージョン情報：Version 2.00R00,01,02

適用パッチ：6500UD200P6.exe

パッチ名称：P6

発行元：コニカミノルタエムジー（株） GI 事業企画室

P6 パッチには、Ver.2.00R02 へのバージョンアッププログラム及びP4,P5 のパッチが含まれています。

◆ Pagemaster RIP 6500 P4 の修正及び変更内容

| No. | 改修内容 |
|---------|---|
| — | 特定のモノクロ PDF を処理するとカラージョブとしてカウントする問題を修正。 |
| FPM-079 | 透明処理、オーバープリント、グラデーションの重複した PDF 出力時に K 版のみオブジェクトエッジ部の座標・色計算が不正になる問題を改修 |
| FPM-078 | 本体トレイ破損時に RIP の環境設定ファイルエラーが発生する問題を修正。 |
| FPM-083 | 韓国語 OS で中国語リニアツールが起動する問題を英語版が起動するよう修正。 |
| FPM-081 | 繁体語 OS でリニアツールが文字化けする問題を英語版が起動するよう修正。 |
| — | 複数倍率、部単位なし、両面出力、部分出力、スタンプマーク併用時にジョブがエラーなる問題を修正。 |
| — | 13x19,12x18,11x17,F4 に対してサーバーツールの両面印字位置調整結果が不正な問題を修正。 |

◆ Pagemaster RIP 6500 P5 の修正及び変更内容

| No. | 改修内容 |
|---------|---|
| FPM-088 | モノクロジョブを 2 色印刷で出力するとカラーカウントされる問題を判定処理を変更修正。 |

◆ Pagemaster RIP 6500 P6 の修正及び変更内容

| No. | 改修内容 |
|---------|--|
| FPM-092 | インデザインで作成された丸波線吹き出しの丸の一部が印字されない問題を修正。 |
| FPM-091 | 特定の紙サイズで紙サイズより大きなデータでの複数枚数出力時の表裏位置ズレが発生する問題を修正 |
| FPM-094 | 特定の PDF でエラーになる問題を修正（台湾） |
| FPM-095 | 図形の処理が画面と表示と異なる問題を修正 |